

CONTRATO:	DE PRESTACION DE SERVICIOS 05-2018																								
CONTRATANTE:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ RAMÓN BEJARANO																								
MODALIDAD	MINIMA CUANTÍA- REGIMEN ESPECIAL																								
CONTRATISTA:	HERNANDO GAMBOA GARCES																								
OBJETO:	<p style="text-align: center;">SEDE CENTRAL</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>1</th> <th>ACTIVIDADES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 1 .1</td> <td>Instalación reja Rectoría incluye cambio de bisagras, cambio de posición de dos pasadores portacandado y construcción de nuevos recibidores para los pasadores.</td> </tr> <tr> <td>1 2 .2</td> <td>Reparación Portón metálico, acceso principal al bloque A incluye: retiro y reposición de ángulos del marco en mal estado, varillas en mal estado,, reposición bisagras</td> </tr> <tr> <td>1, 3 3</td> <td>Reparación e instalación reja sala de audio</td> </tr> <tr> <td>1, 4 4</td> <td>Reparación puerta metálica de 4 x 2,,68 acceso muro trasero, incluye : desmonte, retiro suministro e instalación de bisagras pivot en acero inoxidable, ángulos de soporte, reposición de porta candado sobre platina de acero , Adecuación chapa, aseguramiento del marco principal y soldadura sobre lámina galvanizada e instalación puerta.</td> </tr> <tr> <td>1, 5 5</td> <td>Adecuación, instalación hidráulica de 1" hidrobomba de 2 HP para suministro de agua al restaurante escolar.</td> </tr> <tr> <td>1, 6 6</td> <td>Retiro chapas en mal estado, instalación chapa y resane aberturas existentes en las puertas metálica en los baños bloque C sede principal</td> </tr> <tr> <td>1, 7 7</td> <td>Adecuación marco en mal estado puerta bloque C incluye: corte, reposición e instalación.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>adecuación marco parte superior puerta bloque C</td> </tr> <tr> <td>1, 8 8</td> <td>Instalación sifones sanitarios Ø 4" para controlar malos olores provenientes del pozo séptico</td> </tr> <tr> <td>1, 9 9</td> <td>Retiro, suministro e instalación chapa de seguridad para reja metálica segundo piso bloque C.</td> </tr> <tr> <td>2, 0 0</td> <td>Retiro, suministro e instalación chapa de alta seguridad para puerta metálica de salones donde se instalaran televisores</td> </tr> </tbody> </table>	1	ACTIVIDADES	1 1 .1	Instalación reja Rectoría incluye cambio de bisagras, cambio de posición de dos pasadores portacandado y construcción de nuevos recibidores para los pasadores.	1 2 .2	Reparación Portón metálico, acceso principal al bloque A incluye: retiro y reposición de ángulos del marco en mal estado, varillas en mal estado,, reposición bisagras	1, 3 3	Reparación e instalación reja sala de audio	1, 4 4	Reparación puerta metálica de 4 x 2,,68 acceso muro trasero, incluye : desmonte, retiro suministro e instalación de bisagras pivot en acero inoxidable, ángulos de soporte, reposición de porta candado sobre platina de acero , Adecuación chapa, aseguramiento del marco principal y soldadura sobre lámina galvanizada e instalación puerta.	1, 5 5	Adecuación, instalación hidráulica de 1" hidrobomba de 2 HP para suministro de agua al restaurante escolar.	1, 6 6	Retiro chapas en mal estado, instalación chapa y resane aberturas existentes en las puertas metálica en los baños bloque C sede principal	1, 7 7	Adecuación marco en mal estado puerta bloque C incluye: corte, reposición e instalación.		adecuación marco parte superior puerta bloque C	1, 8 8	Instalación sifones sanitarios Ø 4" para controlar malos olores provenientes del pozo séptico	1, 9 9	Retiro, suministro e instalación chapa de seguridad para reja metálica segundo piso bloque C.	2, 0 0	Retiro, suministro e instalación chapa de alta seguridad para puerta metálica de salones donde se instalaran televisores
1	ACTIVIDADES																								
1 1 .1	Instalación reja Rectoría incluye cambio de bisagras, cambio de posición de dos pasadores portacandado y construcción de nuevos recibidores para los pasadores.																								
1 2 .2	Reparación Portón metálico, acceso principal al bloque A incluye: retiro y reposición de ángulos del marco en mal estado, varillas en mal estado,, reposición bisagras																								
1, 3 3	Reparación e instalación reja sala de audio																								
1, 4 4	Reparación puerta metálica de 4 x 2,,68 acceso muro trasero, incluye : desmonte, retiro suministro e instalación de bisagras pivot en acero inoxidable, ángulos de soporte, reposición de porta candado sobre platina de acero , Adecuación chapa, aseguramiento del marco principal y soldadura sobre lámina galvanizada e instalación puerta.																								
1, 5 5	Adecuación, instalación hidráulica de 1" hidrobomba de 2 HP para suministro de agua al restaurante escolar.																								
1, 6 6	Retiro chapas en mal estado, instalación chapa y resane aberturas existentes en las puertas metálica en los baños bloque C sede principal																								
1, 7 7	Adecuación marco en mal estado puerta bloque C incluye: corte, reposición e instalación.																								
	adecuación marco parte superior puerta bloque C																								
1, 8 8	Instalación sifones sanitarios Ø 4" para controlar malos olores provenientes del pozo séptico																								
1, 9 9	Retiro, suministro e instalación chapa de seguridad para reja metálica segundo piso bloque C.																								
2, 0 0	Retiro, suministro e instalación chapa de alta seguridad para puerta metálica de salones donde se instalaran televisores																								

2, 1	Suministro e instalación puerta de aluminio y PVC de 0,90 * 2,65 más luceta incluye marco en aluminio blanco pintura para bodega de suministros.
2, 2	Suministro e instalación de entre paños en aluminio blanco pintura y PVC para bodega de suministros.

SEDE SAN BUENAVENTURA

1	ACTIVIDADES
1,1	Reparación portón reja , acceso principal al colegio
1,2	Retiro y reposición malla eslabonada en mal estado, cerramiento perimetral del colegio y fijación de malla en algunos tramos del cerramiento
1,3	Suministro e instalación de porta candado, en puertas metálicas.
1,4	Mantenimiento canoera metálica: incluye limpieza, fijación y suministro de nuevos ganchos y adecuación de pendiente.

SEDE MIRAFLORES

1,3	Reparación portón reja , acceso principal al colegio incluye: soldadura, fijación del marco, reposición de bisagras
1,4	Reparación Portón metálico, acceso principal al colegio, incluye: reposición ángulo, soldadura, adecuación chapa
1,5	Retiro y reposición malla eslabonada en mal estado, cerramiento perimetral del colegio y fijación de malla en algunos tramos del cerramiento
1,6	Suministro e instalación chapa de seguridad portón principal metálico.
1,7	Suministro e instalación chapa de seguridad puerta metálica salón de clases
1,8	reparación chapa sala de sistema
1,8	Pintura pasamanos metálico incluye: aplicación pintura anticorrosiva verde oliva y acabado esmalte color azul rey

VALOR:	SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$6.625.278)
PLAZO:	DIEZ (10) DÍAS

Entre los suscritos: CARMEN ELENA QUIÑONES CACERES, identificado con la cédula de Ciudadanía No. 31.377.350 expedida en Buenaventura (Valle del Cauca) en su calidad de rectora de la Institución Educativa José Ramón Bejarano facultado como ordenador del gasto, quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, debidamente autorizada por el Consejo Directivo de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ RAMÓN BEJARANO nit. 835.000.308-2 y por la otra, **HERNANDO GAMBOA GARCES**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 16.505.337 de Buenaventura (Valle del Cauca), quien actúa en nombre propio y quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA; acuerdan celebrar el presente contrato de obra sin formalidades plenas, el cual se registrará por las siguientes cláusulas.

PRIMERA- OBJETO:

SEDE CENTRAL

1	ACTIVIDADES		
1.1	Instalacion reja Rectoría incluye cambio de bisagras, cambio de posición de dos pasadores portacandado y construcción de nuevos recibidores para los pasadores.	GLB	1,00
1.2	Reparación Portón metálico, acceso principal al bloque A incluye: retiro y reposición de ángulos del marco en mal estado, varillas en mal estado,, reposición bisagras	GLB	1,00
1,3	Reparación e instalacion reja sala de audio	GLB	1,00
1,4	Reparación puerta metálica de 4 x 2,,68 acceso muro trasero, incluye : desmonte, retiro suministro e instalacion de bisagras pivót en acero inoxidable, ángulos de soporte, reposición de porta candado sobre platina de acero , Adecuación chapa, aseguramiento del marco principal y soldadura sobre lámina galvanizada e instalacion puerta.	GLB	1,00
1.5	Adecuacion instalacion hidráulica de 1" hidrobomba de 2 HP para suministro de agua al restaurante escolar.	GLB	1,00
1,6	Retiro chapas en mal estado, Instalacion chapa y resane aberturas existentes en las puertas metálica en los baños bloque C sede principal	UND	3,00
1,7	Adecuación marco en mal estado puerta bloque C incluye: corte, reposición e instalación.	UND	1,00
	adecuación marco parte superior puerta bloque C	UND	4,00
1,8	Instalacion sifones sanitarios Ø 4" para controlar malos olores provenientes del pozo séptico	UND	2,00

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ RAMÓN BEJARANO
 NIT: 835.000.308-2
 DIRECCIÓN CR 41 70-05 BARRIO BIEBAS DEL MAR
 TEL. 2437709

1,9	Retiro, suministro e instalación chapa de seguridad para reja metálica segundo piso bloque C.	UND	1,00
2,0	Retiro, suministro e instalación chapa de alta seguridad para puerta metálica de salones donde se instalarán televisores	UND	4,00
2,1	Suministro e instalación puerta de aluminio y PVC de 0,90 * 2,65 más lujeta incluye marco en aluminio blanco pintura para bodega de suministros.	UND	1,00
2,2	Suministro e instalación de entre paños en aluminio blanco pintura y PVC para bodega de suministros.	UND	1,00

SEDE SAN BUENAVENTURA

1	ACTIVIDADES		
1,1	Reparación portón reja , acceso principal al colegio	GLB	1,00
1,2	Retiro y reposición malla eslabonada en mal estado, cerramiento perimetral del colegio y fijación de malla en algunos tramos del cerramiento	GLB	1,00
1,3	Suministro e instalación de porta candado, en puertas metálicas.	UND	5,00
1,4	Mantenimiento canoera metálica: incluye limpieza, fijación y suministro de nuevos ganchos y adecuación de pendiente.	GLB	1,00

SEDE MIRAFLORES

1,3	Reparación portón reja , acceso principal al colegio Incluye: soldadura, fijación del marco, reposición de bisagras	GLB	1,00
1,4	Reparación Portón metálico, acceso principal al colegio, incluye: reposición ángulo, soldadura, adecuación chapa	GLB	1,00
1,5	Retiro y reposición malla eslabonada en mal estado, cerramiento perimetral del colegio y fijación de malla en algunos tramos del cerramiento	GLB	1,00
1,6	Suministro e instalación chapa de seguridad portón principal metálico.	UND	1,00
1,7	Suministro e instalación chapa de seguridad puerta metálica salón de clases	UND	2,00
1,8	reparación chapa sala de sistema	UND	1,00

1,8	Pintura pasamanos metálico incluye: aplicación pintura anticorrosiva verde oliva y acabado esmalte color azul rey	GLB	1,00
-----	---	-----	------

SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO: Para efectos fiscales y legales se estima el valor del contrato en SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$6.625.278).
TERCERA: FORMA DE PAGO. La Institución Educativa José Ramón Bejarano cancelará a EL CONTRATISTA el valor del presente contrato al terminar el trabajo previa presentación de la factura o cuenta de cobro con sus respectivos soportes. **CUARTA: DURACIÓN DEL CONTRATO.** El presente contrato tendrá una duración de diez (10) días; contados a partir de su legalización y suscripción del acta de inicio respectiva. Sin embargo las partes de común acuerdo podrán acelerar o ampliar el plazo. **QUINTA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES:**

a. **1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** Desarrollar la labor, para la cual fue contratado. **2. OBLIGACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ RAMÓN BEJARANO:** En virtud del presente contrato la entidad se obliga a la cancelación del contrato y velar por el cumplimiento del contrato **PARAGRAFO. CLÁUSULA DE INDEMNIDAD:** EL CONTRATISTA se obliga para con la Institución a mantenerla indemne de cualquier reclamación de terceros originada de su actuación como contratista, de toda demanda, acciones legales o similares, provenientes de terceros que tengan como causa toda acción u omisión del CONTRATISTA durante la ejecución del contrato. **SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente contrato se entenderá perfeccionado una vez haya sido suscrito por las partes, y se efectúe el respectivo registro presupuestal. Igualmente EL CONTRATISTA deberá presentar todos los documentos necesarios para la legalización del contrato. Para efectos de la ejecución se requiere de la firma del acta de inicio de actividades por las partes. **PARÁGRAFO: CONTROL Y VIGILANCIA:** La Vigilancia de éste contrato estará a cargo de la rectora, docente de la institución educativa, quien velará por el estricto cumplimiento del objeto del contrato. En desarrollo de la labor de vigilancia el supervisor tendrá las siguientes funciones: a) Verificar las actividades que debe desarrollar EL CONTRATISTA en desarrollo del objeto contratado; b) Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas de EL CONTRATISTA sobre los aspectos relacionados con la ejecución del contrato, c) Elaborar y suscribir las actas de inicio, recibo parcial, recibo final y liquidación del contrato. **SEPTIMA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:** La entrega de los pagos a que se obliga la entidad se subordina a las apropiaciones que con tal fin se ordenan con cargo al código 2.2.2. del rubro Mantenimiento de Infraestructura educativa de la vigencia 2.019 disponibilidad presupuestal 0000000007 de marzo 11 de 2.019 **OCTAVA: AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL:** Con el objeto de dar cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2.007, el contratista deberá acreditar que se encuentra afiliado y a paz y salvo en los pagos al sistema de seguridad social al momento del perfeccionamiento del contrato. **NOVENA: GARANTÍAS:** 1. No se solicitan por el monto del contrato, **DECIMA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** El presente contrato podrá darse por terminado, en cualquiera de los siguientes casos: 1. Por mutuo acuerdo de las partes; 2. Por incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA; 3. Por vencimiento de su plazo; 4. Por cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA antes del vencimiento del respectivo contrato. **DÉCIMA PRIMERA: CADUCIDAD:** En caso de presentarse alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo de EL CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la normal ejecución del contrato, siendo inminente su paralización, podrá LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, mediante resolución motivada, darlo por terminado y ordenar su liquidación en el estado en que se encuentre. Declarada la caducidad no habrá lugar a indemnización para EL CONTRATISTA, pero se hará acreedor las inhabilidades previstas en la Ley 80 de 1993. **PARÁGRAFO:** La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento. **DÉCIMA SEGUNDA. CESIÓN DEL CONTRATO:** EL CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato, sin la previa autorización expresa y escrita de LA INSTITUCIÓN. **DÉCIMA TERCERA. RELACIONES LABORALES:** EL CONTRATISTA, se obliga a título de contratista independiente; LA INSTITUCIÓN en consecuencia no adquiere ningún vínculo de carácter laboral o administrativo, con él, ni con las personas que ocupa o llegare a ocupar. Dada la naturaleza del contrato, es entendido que no surge relación de empleo, y que por tanto la remuneración se limita a la suma pactada sin que haya lugar a pago alguno por concepto de prestaciones sociales. Si hubiere lugar a contratar personal auxiliar, él correrá completamente a cargo de EL CONTRATISTA y no surgirá relación alguna con LA INSTITUCIÓN. **DÉCIMA CUARTA: CLÁUSULAS EXCEPCIONALES:** Se entienden incorporadas a este contrato las cláusulas excepcionales de terminación, modificación e

interpretación unilaterales y de caducidad, contenidas en los Artículos 15, 16, 17 y 18 de la ley 80 de 1993. **DÉCIMA QUINTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** El CONTRATISTA declara bajo juramento, que se entenderá prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades señaladas por la Constitución Política, la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones concordantes. **DÉCIMA SEXTA. PUBLICACIÓN:** El Contrato será publicado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOF-, y en la página de la Institución educativa. **DÉCIMA SEPTIMA: APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL.** De conformidad con lo dispuesto en las leyes 100 de 1993, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el decreto 1703 de 2002, El CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentran al día en el pago relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICDF y Cajas de Compensación Familiar cuando corresponda. Así mismo EL CONTRATISTA manifiesta su voluntad de afiliarse a Riesgos Profesionales como trabajador independiente. **DECIMA OCTAVA.** El presente contrato se liquidará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la ley 80 de 1993, de común acuerdo o unilateralmente por parte de la Institución dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminación. **DECIMA NOVENA: DOMICILIO CONTRACTUAL:** Para efectos de la ejecución del presente contrato, el domicilio contractual será el Municipio de Buenaventura. **VIGÉSIMA. NATURALEZA JURIDICA:** El presente contrato se regirá para todos los efectos por las disposiciones de las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus normas reglamentarias y complementarias. **VIGESIMA PRIMERA: ELEMENTOS DEL CONTRATO:** Para todos los efectos legales se entienden incorporados al presente contrato los siguientes documentos, si da lugar a ello: 1) Las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios; 2) La disponibilidad y compromiso presupuestal; 4) Registro actualizado del RUT; 5) Pagos de seguridad social y afiliación a Riesgos Profesionales; 6) Constancia de verificación en el Boletín de Responsables Fiscales y antecedentes disciplinarios. 7) Hoja de vida de la Función pública.

El presente contrato se firma por las partes a los catorce (14) días del mes de marzo de 2019.


Lta. CARMEN ELENA QUINONES
Representante Legal


HERNANDO GAMBOA GARCÉS
El Contratista